MONUMENTO AI CADUTI di Nino Bagalà e Clemente Spampinato

collocato in Piazza della Vittoria



Il manufatto si compone di tre stele di marmo bianco ed un cratere bronzeo. Tale composizione è racchiusa da una scalinata circolare.

LAPIDEO

SUPPORTO

Il litotipo è da identificare mediante analisi petrografica. Presenta alcuni lesioni di modesta entità e profondità. Non si evidenziano anomalie strutturali.

STRATI PREPARATORI E PITTORICI

Sono stati progettati e previsti alcuni prelievi a tampone per evidenziare la presenza di formazioni biologiche ed altre sostanze eventualmente distribuite sulla superficie del manufatto.

Non si evidenziano decoesioni e fenomeni di disgregazione degli strati superficiali. La superficie, per la sua istanza cromatica, è virata rispetto all'impianto originale. Tale fenomeno è stato apprezzato in più porzioni con il colorimetro ed ha evidenziato variazioni del δ cromatico.

PROTETTIVI

E' presente protettivo, alterato e disgregato in più porzioni, responsabile di un diffuso ingiallimento.

BRONZO

SUPPORTO

La lega metallica è da identificare mediante analisi elementare al SEM-EDS e RAMAN. Non si evidenziano anomalie strutturali.

STRATI PREPARATORI E PITTORICI

Sono stati progettati e previsti alcuni prelievi a tampone per evidenziare la presenza di formazioni biologiche ed altre sostanze eventualmente distribuite sulla superficie del manufatto.

Le analisi previste sono: Prelievo di colture e semina in piastra petri, Spettroscopia in trasformata di Fourier, Gascromatografia e Spettrometria di massa. Ad esame obiettivo, si rinvengono percolazioni di cloruri di Cu.

PROTETTIVI

Sono presenti patine da invecchiamento alterate.