



Fontana con **Venere II** collocata nella Villa Vecchia



L'opera raffigura una fontana ornamentale, di forma

L'opera raffigura una fontana ornamentale, di forma trilobata. Al centro si erge un piedistallo conico, sul quale è posizionata una Venere bronzea, dalla quale sgorga l'acqua che alimenta la vasca.

SUPPORTO

Il litotipo è da identificare mediante analisi petrografica. Presenta alcune lesioni di modesta entità e profondità. Si evidenziano delle piccole anomalie strutturali, riguardanti le porzioni più superficiali. Il supporto è per la sua totalità ricoperto da vegetazione superiore (piante, muschi, alghe).

STRATI PREPARATORI E PITTORICI

Sono stati progettati e previsti alcuni microprelievi per evidenziare la presenza di formazioni biologiche ed altre sostanze eventualmente presenti.

Si evidenziano circoscritti fenomeni di disgregazione degli strati superficiali. La superficie, per la sua istanza cromatica, è virata rispetto all'impianto originale. Tale

fenomeno è stato apprezzato in più porzioni con il colorimetro ed ha evidenziato variazioni del Δ cromatico.

PROTETTIVI

Non è presente alcun protettivo.